

安全報告書（2019年）



◆スキー場名
神立スノーリゾート

◆リフト名
Aリフト・Bリフト・Cリフト・Dリフト・Eリフト
(ペアリフト:3基、高速4人乗りリフト:3基)

1. 利用者の皆様へ

平素より、神立スノーリゾートをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊社では、「安全の確保」を基本方針の第一に掲げ、全社一丸となって皆様に安心してマウンテン・レジャーを楽しんで頂けるよう、法令を遵守し安全輸送に努めております。
本報告書は、鉄道事業法に基づき、安全輸送の取組みと実態について、広くご理解いただくために公表するものであります。
皆様からの声に耳を傾け輸送の安全に役立てたく、積極的なご意見を頂戴できれば幸いです。

株式会社 MEリゾート湯沢 神立スノーリゾート
代表取締役 宇野 康秀

2. 基本方針と安全目標

(1)基本方針

当社の経営理念の第一は安全の確保です。

「安全基本理念及び方針を次のように掲げ、社長以下従業員に周知・徹底しております。

1. 一致団結して輸送の安全の確保に努めること。
2. 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともに、これを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
3. 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
4. 職務の実施のあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取扱いに努めること。
5. 事故・災害等が発生した時は、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置を行うこと。
6. 情報は漏れなく、迅速正確に伝え、透明性を確保すること。
7. 常に問題意識を持ち、必要な改革に果敢に挑戦するよう努めること。

(2)安全目標

索道輸送安全目標は次の通りです。

索道運転事故の発生件数0を目指す。

3. 事故等の発生状況とその再発防止処置

(1)索道運転事故(索道人身障害事故)

2018年度、運転事故等の発生はありません。

(2)災害(地震・暴風雪・豪雪)

2018年度、災害による運行休止はありません。

(3)インシデント(事故の兆候)

2018年度、国土交通省への報告はありません。

(4)行政指導

2018年度、北陸信越運輸局からの行政指導はありません。

4. 輸送の安全確保のための取組み

(1)人材教育

当社では、輸送や皆様の安全に役立つよう、シーズン営業開始前に施設の取扱い及びサービス研修等、安全教育を実施しています。

(2)緊急時対応訓練

シーズン営業開始前及び営業期間中 社員・従業員一同に対して、救助訓練及び予備原動の取扱い研修、並びにAED取扱い講習を実施しております。

(3) 安全のための投資と支出

安全の維持、向上のため、シーズン中より整備計画を立て、全リフトの点検整備を夏期休止中に実施します。

また、大規模整備(主要機器オーバーホール)は使用時間・使用年数等を鑑み長期整備計画を立てて実施します。

主な修繕整備として次の項目を実施しました。

- ・全リフトのモーター・減速機・原動滑車軸・折返し滑車軸の振動検査
- ・全リフト原動機・支柱索受けの点検・グリスアップ
- ・Aリフト 握索機さらばね全数交換、通信ケーブルの更新
- ・Bリフト 全握索機分解整備
- ・Cリフト 電動機分解整備、制動機ユニット・油圧緊張ユニットの更新、山頂滑車軸分解整備
減速機内部検査
- ・Eリフト 索条の更新・握索機全数の更新



支柱索受けの点検・グリスアップ



Bリフト 握索機分解整備後の耐滑試験



Cリフト 減速機内部検査



Eリフト 索条の更新




救助訓練風景



新人安全教育研修風景

5. 当社の安全管理体制

代表取締役をトップとする安全管理組織を構築し、各責任者の責務を明確にしたいです。
また、安全統括管理者・索道技術管理者は、各索道を適宜巡回し状況の把握に努めています。



6. 利用者様へのお願い

(1) リフト乗車時の注意事項

- ①乗車券等は、係員が目視しやすいように提示してください。
- ②乗り方に慣れないお客様は、係員に遠慮なく申し出てください。
- ③リフトからの飛び降り及びリフトを故意に揺らさないでください。
- ④衣服・携帯品・髪の毛などがリフトに巻き付かないように注意してください。
- ⑤空缶・煙草の吸殻・その他の物品を、リフトから投げ捨てないでください。
- ⑥係員の指示に従ってください。

(2) スキー場内での注意事項

- ①スキー場管理区域の外に出ないでください。
- ②管理区域内でもコースに指定されていないところには入らないでください。
- ③保護者の目の届かないところでのお子様の単独行動は、おやめください。
- ④雪・風・きりなど、天候による危険。
- ⑤崖・凹凸など、地形による危険。
- ⑥他のスキーヤーとの接触による危険。

7. 安全への取組みに対する問い合わせ先

〒949-6102

新潟県南魚沼郡湯沢町神立4121-1
株式会社MEリゾート湯沢 神立スノーリゾート 索道課
TEL 025-788-0111 FAX 025-788-0112
E-Mail info@kandatsu.com

